

АКТ № 1

Согласованных с общественным объединением инвалидов мер обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Детский сад №2 ОАО «РЖД»)

(наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование)

1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Тип и наименование объекта: образовательное учреждение, Детский сад №2 ОАО «РЖД»

1.2. Адрес объекта: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 35А, +7(812) 457-78-76,
ndou2rzd@mail.ru, Нархова Людмила Александровна

(индекс, почтовый адрес, тел./факс, e-mail, ФИО директора)

1.3. Сведения об Объекте:

- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 1 194,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- 2 601,0 кв.м.

1.4. Форма собственности: **частная**, оперативное управление

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер, код ОКВЭД):
образование, 85.11

2.2. Наименование предоставляемой (-ных) услуги (услуг):

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность:
80 воспитанников

2.4. Форма оказания услуг (необходимое подчеркнуть): на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (необходимое подчеркнуть): дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (необходимое подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий Детским садом №2 ОАО «РЖД» Нархова Людмила Александровна

(ФИО руководителя организации или его доверенного лица с указанием даты и срока действия доверенности, которая присваивается акту)

с одной стороны, и Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Платонова Юлия Юрьевна

(указывается должность и ФИО общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к Акту).

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181_ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Показатели доступности (необходимые и достаточные)	Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют)				
			К	О	С	Г	У
1.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>- обеспечена возможность самостоятельного передвижения людей с инвалидностью от остановок общественного транспорта к входу на объект (схема движения с описанием размещена на официальном сайте учреждения):</p> <p>1) ближайшая станция метрополитена: «Площадь Ленина», выход 1 «Финляндский вокзал».</p> <p>Автобус № 28, троллейбус № 38, 43 до остановки «Финляндский вокзал-станция метро площадь Ленина».</p> <p>Описание схемы движения от ближайшей станции метро «Площадь Ленина» выход 1 – «Финляндский вокзал»:</p> <p>Из метро «Площадь Ленина» выход в сторону Финляндского вокзала.</p> <p>Движение к зданию Детского сада налево по выделенной пешеходной зоне (тротуару) с покрытием из брусчатки (тротуарная плитка), не имеющим препятствий и перепадов высот. Пройдя вдоль здания Финляндского вокзала повернуть 90° налево и продолжить путь следования вдоль здания вокзала, придерживаясь правой стороны пешеходной зоны. Через 50 метров покрытие изменяется на асфальтовое без перепадов высоты, еще через 50 метров поворот 90° направо и продолжение движения вдоль здания.</p> <p><i>Имеется препятствие – крыльцо</i></p>	-	+	+	+	+

№ п/п	Наименование структурно- функциональной зоны	Показатели доступности (необходимые и достаточные)	Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют)				
			К	О	С	Г	У
		салона красоты «Смайлик», а также нет в наличии занижения бордюрного камня в месте пересечения пешеходного пути и автомобильной дороги. Высота бордюра составляет 10 сантиметров. Дворовой перекресток дом 35ж ул. Комсомола с улицей «Баранова» не имеет светофора, движение транспорта не активное. На противоположной стороне тротуара также нет в наличии занижения бордюрного камня в месте пересечения пешеходных путей и автомобильной дороги, высота бордюра составляет 15 см. После пересечения указанного перекрестка продолжить движение по выделенной пешеходной зоне (тротуар) с асфальтовым покрытием вдоль здания детского сада (металлическое ограждение), препятствий и перепадов высот не имеется. Через 30 метров повернуть направо 90° и продолжить движение вдоль забора до центральной калитки для входа на территорию Детского сада, оснащенной кнопкой-вызовом доступной для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с оборудованной вывеской с тактильной пиктограммой (полноценная табличка на композитной основе, размер 300x400мм.					
		2) ближайшая остановка общественного наземного транспорта: Автобус № 28, трамвай № 23, троллейбус № 3, 8, 38, 43 остановка «Улица Михайлова» Описание схемы движения к Детскому саду №2 ОАО «РЖД» от ближайшей остановки «улица Михайлова»: Автобус № 28, трамвай № 23, троллейбус № 3, 8, 38, 43 до остановки «Улица Михайлова» От остановки до перекрестка «улица Комсомола и улица Михайлова» имеется выделенная пешеходная зона (тротуар) с асфальтовым покрытием, препятствий и перепадов высот не имеется, при подходе к перекрестку	+	+	+	+	+

№ п/п	Наименование структурно- функциональной зоны	Показатели доступности (необходимые и достаточные)	Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют)				
			К	О	С	Г	У
		справа от тротуара создано устройство с покрытием из брусчатки с плавным перепадом высоты (для занижения перехода с тротуара к перекрестку). Перекресток оборудован светофором со звуковым сигналом, в наличие имеется занижение бордюрного камня и для в месте пересечения пешеходного перехода и автомобильной дороги. После перехода улицы Михайлова имеется выделенная пешеходная зона (тротуар) с покрытием из брусчатки устройство с плавным перепадом высоты углом 15 °. Через 50 метров поворот 90° направо и продолжение движения по грунтовой дороге, далее начинается резиновое покрытия детской прогулочной площадки, но без перепадов высот на пути движения, заканчивающееся асфальтовым покрытием дворовой зоны (30 метров). Слева по ходу движения находится забор (металлическое ограждение) с центральной калиткой для входа на территорию Детского сада, оснащенная кнопкой-вызовом доступной для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и имеется вывеска с тактильной пиктограммой (полноценная табличка на композитной основе, размер 300x400мм.					
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
		-не выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов	-	-	-	-	-
		- не выделена контрастным цветом входная калитка	+	+	-	+	+
		- установлена достаточная ширина входной калитки	+	+	+	+	+
		- установлена на входной группе у центральной калитки тактильная полноцветная табличка на композитной основе. Размер 300x400 мм.	+	+	+	+	+
		- установлена на входной группе у центральной калитки кнопка вызова. + тактильная пиктограмма "Кнопка вызова" 150x200 мм. На высоте не	+	+	+	+	+

№ п/п	Наименование структурно- функциональной зоны	Показатели доступности (необходимые и достаточные)	Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют)					
			К	О	С	Г	У	
		более 0,85м.						
		- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения. Приказ № 58-ОД от 09.01.2023 г.	+	+	+	+	+	+
3.	Вход (входы) в здание							
		- установлен пандус стационарный наружный	+	+	+	+	+	+
		- на наружной лестнице входной группы установлена тактильная пиктограмма "Вход в помещение" 200x200 мм.	+	+	+	+	+	+
		- установлен тактильный знак 150x200 мм ГОСТ Р52131. модульный "Доступность объектов для инвалидов по зрению и по слуху", с наклонным полем, двухсекционная, МЗ	+	+	+	+	+	+
		- установлена на входной группе у центральной калитки тактильная полноцветная табличка на композитной основе. Размер 300x400 мм.	+	+	+	+	+	+
		-установлена достаточная ширина дверных проемов входной группы	+	+	+	+	+	+
		- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения. Приказ № 58-ОД от 09.01.2023	+	+	+	+	+	+
		- входная площадка центрального крыльца не достаточного размера для разворота кресла-коляски	-	+	+	+	+	+
		- отсутствуют поручни вдоль марша лестницы крыльца центрального входа	-	-	-	+	+	
		- не выделены контрастно первые и последние ступени марша лестницы крыльца	-	-	-	-	-	-
4.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)							
		- не установлены пандусы стационарные внутренние (отсутствует техническая возможность установки ввиду конструктивных особенностей здания)	-	+	+	+	+	+
		- отсутствуют подъемные платформы	-	+	+	+	+	+

№ п/п	Наименование структурно- функциональной зоны	Показатели доступности (необходимые и достаточные)	Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют)					
			К	О	С	Г	У	
		(отсутствует техническая возможность установки ввиду конструктивных особенностей здания)						
		- не достаточная ширина дверных проемов в стенах (конструктивная особенность здания)	-	+	+	+	+	+
		- отсутствуют адаптированные лифты (отсутствует техническая возможность установки ввиду конструктивных особенностей здания)	-	+	+	+	+	+
		- не достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (отсутствует техническая возможность переоборудования ввиду конструктивных особенностей здания)	-	+	+	+	+	+
		- отсутствует сменное кресло-коляска	-	-	+	+	+	+
		- отсутствуют на поручнях марша внутренней лестницы до уровня 3 этажа предупредительные полосы об окончании перил, ступеней лестниц и горизонтальных поверхностей	-	-	-	-	-	-
		- отсутствует маркировка ступени холодным пластиком (верхняя и нижняя ступень лестничных маршей центрального входа до 3 этажа). Цвет желтый.	-	-	-	-	-	-
		- стойка ресепшена выше 0,85 м, что затрудняет доступность получения информации инвалидам, передвигающихся на кресле-коляске	-	+	+	+	+	+
		- установлена тактильная пиктограмма "Выход из помещения" 150x150 мм. Материал: пластик ПВХ. Установлен на выходе из здания	+	+	+	+	+	+
		- установлена тактильная пиктограмма "Лестница" 150x150 мм. Материал: пластик ПВХ. Установлен на каждом этаже перед дверьми, ведущими к лестнице	+	+	+	+	+	+
		- установлена тактильная пиктограмма "Вход из помещения" 150x150 мм. Материал: пластик ПВХ. Установлен на каждом этаже перед дверьми, ведущими к лестнице	+	+	+	+	+	+
		- установлена портативная информационная индукционная система "Исток А2". Переносная панель со встроенным микрофоном и				+		

№ п/п	Наименование структурно- функциональной зоны	Показатели доступности (необходимые и достаточные)	Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют)				
			К	О	С	Г	У
		аккумулятором, размер 250x270x91 мм, радиус действия до 2 м. Область применения: на столах, в кабинете специалиста, других местах взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем/учащимся. В комплекте с внешним микрофоном и блоком питания					
		- установлена тактильная пиктограмма "Вход в помещение" 200x200 мм. Материал: пластик ПВХ. Установка у входной двери на входной группе	+	+	+	+	+
		-организован допуск собаки-проводника; отведено место ожидания; имеется поручень для фиксации поводка (прямой настенный (300 мм) нержавеющей полированная сталь. Диаметр трубы 32 мм) Имеется табличка «Вход в помещение».			+		
		- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения. Приказ № 58-ОД от 09.01.2023 г.	+	+	+	+	+
5.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
		- педагогическими работниками учреждения не пройдено обучение по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН	-	-	-	-	-
6.	Санитарно-гигиенические помещения						
		- отсутствуют доступные санитарно-гигиенические комнаты (туалеты) для маломобильной группы населения	-	-	-	-	-
7.	Система информации и связи (на всех зонах)						
		- отсутствует оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению	+	+	-	+	+

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Показатели доступности (необходимые и достаточные)	Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют)				
			К	О	С	Г	У
		- имеется портативная информационная индукционная система "Исток А2". Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором, размер 250x270x91 мм, радиус действия до 2 м. Область применения: на столах, в кабинете специалиста, других местах взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем/учащимся. В комплекте с внешним микрофоном и блоком питания	+	+	+	+	+
8	Система менеджмента в области обеспечения доступности услуг						
		- наличие сотрудников, на которых возложено оказание помощи инвалидам включая сопровождение - необходимо организовать подготовку и обучение сотрудников для исполнения этих функций	+	+	+	+	+

4. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых на объекте:

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Детский сад №2 ОАО «РЖД»),

(указывается полное наименование Объекта в соответствии с документами)

расположенное по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 35А,

(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)

и, учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения:

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Содержание мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	Категория инвалидов (К,О,С,Г,У)	№ приказа или иного документа, дата
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Содержание мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	Категория инвалидов (К,О,С,Г,У)	№ приказа или иного документа, дата
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			
		- оборудование перепадов высот на тротуарах пешеходного перехода бордюрным пандусом, по пути следования к детскому саду и обратно на перекрестке улицы Архитектора Баранова и выезда автотранспорта из дворовой территории дома 35ж по улице Комсомола.	К, О, С	письмо ИСХ. №32 -23 от 29.06.2023 направлено в администрацию района:
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)			
		- выделение места под автостоянку и парковку инвалидов, установка знака «Парковка для инвалида» и обозначение его разметкой на асфальтном покрытии в соответствии с принятыми ГОСТ и ПДД	К, О, С, Г, У	письмо № 33-23 от 30.06.23 направлено в администрацию района.
		- выделение контрастным цветом входной калитки	С	
3	Вход (входы) в здание			
		- обустройство крыльца центрального входа поручнями вдоль марша лестницы. - нанесение на поручни крыльца предупредительных полос об окончании перил	О, С, У	
		- маркировка ступеней холодным пластиком (верхняя и нижняя ступень лестничного марша крыльца и начало и конец марша пандуса). Цвет желтый.	О, С, Г, У	
		- установка съемной площадки для расширения зоны крыльца центрального входа в здание для инвалидов-колясочников	К	
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)			
		- размещение на поручнях марша внутренней лестницы до уровня 3 этажа предупредительных полос об окончании перил, ступеней лестниц и горизонтальных поверхностей	О, С, Г, У	
		- маркировка ступеней холодным пластиком (верхняя и нижняя ступень	О, С, Г, У	

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Содержание мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	Категория инвалидов (К,О,С,Г,У)	№ приказа или иного документа, дата
		лестничных маршей центрального входа до 3 этажа). Цвет желтый.		
		- приобретение стойки ресепшена высотой не более 0,85 см.	К	
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
		педагогическим работникам учреждения пройти обучение по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН и инвалидам	К, О, С, Г, У	
6	Санитарно-гигиенические помещения	- оборудование санитарно-гигиенической комнаты (туалета) на втором этаже для маломобильных групп населения кнопкой вызова с тактильной табличкой, крючком для костылей, поручнем, тактильной пиктограммой «Туалет для инвалидов» и «Вход в помещение»	О, С, Г, У	
7	Система информации и связи (на всех зонах)	- изготовление и размещение информационных мнемосхем (тактильной схемы расположения служебных помещений)	К, О, С, Г, У	

5. Рекомендации

Организовать:

- систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- возможность передвижения по объекту с помощью сопровождающих лиц;
- обучение специалистов, оказывающих услуги инвалидам;
- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта.

Заведующий
Детским садом №2 ОАО «РЖД»



/Л.А. Нархова/

Председатель Региональной
общественной организации инвалидов
«Центр экспертизы и консультирования
«Доступная среда»



/Ю.Ю. Платонова/